


*Габариты.*

*Это максимальные размеры по осям X Y  
Програмно это видно, тах значение  
по X из всех точек минус min значение  
по X из всех точек. Y соответственно.*



*Врезки (количество закнутых контуров)*

*На данной детали их 12.*